


RYS. 1

OSUSZANIE MURU TYNKIEM RENOWACYJNYM PRZY NIEZNACZNEJ WILGOTNOŚCI



- | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| ① obrzutka Ceresit CR 62 + CC 81 | ⑦ płytki |
| ② tynk renowacyjny Ceresit CR 62 | ⑧ spoina mineralna Ceresit CE 33 |
| ③ szpachlówka Ceresit CR 64 | ⑨ taśma uszczelniająca Ceresit CL 52 |
| ④ powłoka malarska Ceresit CT 48 | ⑩ uszczelnienie silikonowe Ceresit CS 25 |
| ⑤ powłoka izolacyjna mineralna Ceresit CR 166 | ⑪ sznur polipropylenowy |
| ⑥ klej elastyczny Ceresit CM 17 | |

UWAGA: Rozwiązania alternatywne zawarte są w tabelach części opisowej opracowania